

Ostrołęka 31.01.2014 r.

ORM-RM.00021.11.1.2014

5814/02/2014

Sz. P.

Andrzej Rykowski

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 7 stycznia 2014 roku dotyczące problemów poruszanych na zebraniach Rady Osiedla Stare Miasto, uprzejmie informuję, co następuje:

1. Wymiana istniejącej kostki na płyty granitowe o gładziej nawierzchni w ulicy Gołębiej.

Propozycja ta zostanie przeanalizowana z uwzględnieniem możliwości techniczno – finansowych.

2. Uzupelnienie kostki brukowej w ulicach: Przechodniej, M. Rejtana, A. Mickiewicza, Poprzecznej.

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu technicznego istniejących nawierzchni w ulicach: Przechodniej, M. Rejtana, A. Mickiewicza, Poprzecznej informuję, iż ubytki w nawierzchniach z kostki obecnie nieprodukowanej, będą na bieżąco uzupełniane inną kostką betonową w miejscach najbardziej zniszczonych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Natomiast wiosną bieżącego roku zostanie przeprowadzony przegląd szczegółowy nawierzchni chodnika w ulicy W. Pstrowskiego, M. Kopernika oraz przy Placu kard. St. Wyszyńskiego. Ewentualne nierówności zostaną zlikwidowane poprzez przełożenie poszczególnych elementów nawierzchni.

3. Zamontowanie progów spowalniających ruch na ulicy Nadnarwiańskiej i Króla Stefana Batorego

W sprawie zamontowania progów spowalniających ruch na ulicy Nadnarwiańskiej i Króla Stefana Batorego w dniu 15.01.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Po przeprowadzonej wizji w terenie na przedmiotowych ulicach Komisja pozytywnie zaopiniowała umieszczenie progów zwalniających na ulicy Nadnarwiańskiej ze względu na jej długość i geometrię. Negatywnie natomiast została zaopiniowana lokalizacja progów zwalniających na ulicy Stefana Batorego. Ulica Stefana Batorego ma długość około 130 m i opinia Komisji podyktowana została nie tylko wątpliwą możliwością uzyskania nadmiernych prędkości na takim odcinku lecz również geometrią tej drogi (wąski pas drogowy).

4. Uzupelnienie oświetlenia na ulicy Głowackiego.

Wszystkie awarie oświetlenia ulicznego na terenie miasta usuwane są na bieżąco (na podstawie przeglądu oświetlenia lub zgłoszeń) przez konserwatora miejskiej sieci

oświetlenia ulicznego. Konserwatorem sieci oświetlenia jest obecnie Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze ENERGOS S.C. tel./029/ 760 53 75 oraz 600 017 635.

5. Przegląd odprowadzenia wód powierzchniowych nawierzchni u zbiegu ulicy Pstrowskiego i Łęczysk.

Odwodnienie nawierzchni u zbiegu ulicy Pstrowskiego i Łęczysk odbywa się poprzez istniejący system kraterów ściekowych włączonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Problemy z odpływem wód deszczowych mogą być związane z niezachowaniem właściwych spadków poprzecznych i podłużnych jezdni w stosunku do istniejących wpustów drogowych lub czasową niedrożnością systemu kanalizacyjnego. Funkcjonowanie odwodnienia nawierzchni przedmiotowych ulic będzie monitorowane. W celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców będziemy czynić starania poprawiające odwodnienie.

6. Uzupelnienie drzewostanu na ulicy Głowackiego.

Uzupelnienie drzewostanu na ulicy Głowackiego nastąpi wiosną bieżącego roku.

Z pozdrowieniami

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kótowski